

HURACANES

Charlie...Francis...Ivan...Jeanne...Katrina...Wilma...Ike...Norbert...

Todos llegaron....

Los Techos Retráctiles de Cravo resistieron todos



A la izquierda, estructuras de Cravo intactas 6 semanas después del Huracán Norbert mientras que la de mallasombra no se pudieron reconstruir a tiempo para establecer la siembra



Los Techos Retráctiles Cravo resistieron los elementos



Los techos de la mallasombra al lado estaban destruidos



Cravo Retractable

Los Invernaderos A-Frame

Sobreviven

3 Huracanes



Los Techos retráctiles A-Frame tuvieron impactos directos de los huracanes Francis, Jeanne y Wilma.

Los techos de 6 años se cerraron para proteger las plantas de vientos de 200 km/h del huracán Wilma, sin sufrir ningún daño.

El empaque, con estructura metálica en los techos (a la derecha), sufrió daños significativos.

Techos Retráctiles Cravo, (en la foto a la izquierda) 3 días después del Huracán Wima



A la izquierda, estructuras de Cravo intactas

- Proteja su inversión en estructura y en el cultivo usando Techos Retráctiles Cravo.
- Abra o Cierre cualquier número de hectáreas en minutos.
- Los estándares de construcción de los Invernaderos Cravo permiten el establecimiento de seguros de daños sobre las instalaciones.



CRAVO EQUIPMENT LTD.

30 White Swan Road
Brantford, Ontario
Canada, N3T 5L4
T. +1 519 759 8226
F. +1 519 752 0082
ventas@cravo.com
www.cravo.com



Estructuras metálicas (no Cravo) a la derecha, mostrando daños significativos